

THERAGUN Wave Solo

User Manual



Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.

THERAGUN
by Therabody



Dovozce | Dovožca | Importőr | Importator:
Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika

Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.
Záruka sa na mechanické poškodenie nevztahuje.
A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
Garantia nu acoperă daunele mecanice.


CZ

Wave Solo™

Důležité bezpečnostní pokyny
naleznete v příbalovém letáku

Inteligentní vibrační válec využívající
technologii QuietRoll™.

- A** LED kontrolka baterie
- B** LED indikátor rychlosti
- C** Nabíjecí port USB-C



Používání zařízení Wave Solo

1. Chcete-li zařízení Wave Solo zapnout, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1-2 sekund.
2. Stisknutím hlavního tlačítka zvýšíte rychlost. Po dosažení nejvyšší rychlosti se po opětovném stisknutí tlačítka Wave Solo vrátí na nejnižší rychlost.
3. Přístroj přikládejte pod ošetřovanou oblast postupně a podle potřeby vyvíjejte lehký až mírný tlak.
4. Chcete-li zařízení Wave Solo vypnout, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne.

Chytré funkce

Wave Solo je chytré zařízení s připojením Bluetooth, které je navrženo pro bezproblémové spárování s aplikací Therabody. Po stažení aplikace budete provedeni nastavením krok za krokem a bude vám ukázáno, jak zařízení spárovat.



Naskenujte QR
kód a začněte.



Nabíjení zařízení Wave Solo

1. Wave Solo je vybaven rozhraním USB-C. Pro nabíjení připojte kabel k vybranému adaptéru USB.
2. Kontrolka LED na tlačítku napájení bude blikat, dokud se plně nenabije.
3. Nabíjení je dokončeno, když kontrolka LED na tlačítku napájení svítí zeleně.
4. Úroveň nabití baterie se při zapnutém zařízení nepřetržitě zobrazuje na kontrolce LED tlačítka napájení. Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, když je zařízení vypnuté, krátce stiskněte tlačítko napájení a kontrolka LED baterie začne blikat, čímž se zobrazí úroveň nabití baterie.

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu.


SK

Wave Solo™

Dôležité bezpečnostné pokyny
nájdete v príbalovom letáku

Inteligentný vibračný valec
využívajúci technológiu QuietRoll™.

- A** LED svetlo batérie
- B** LED indikátor rýchlosti
- C** Nabíjací port USB-C



Používanie zariadenia Wave Solo

1. Ak chcete zapnúť zariadenie Wave Solo, pevne stlačte a podržte tlačidlo napájania 1-2 sekundy.
2. Stlačením hlavného tlačidla zvýšite rýchlosť. Po dosiahnutí najvyššej rýchlosti sa po opätovnom stlačení tlačidla zariadenie Wave Solo vráti na najnižšiu rýchlosť.
3. Prístroj umiestnite pod ošetrovanú oblasť a podľa potreby postupne vyvíjajte ľahký až mierny tlak.
4. Ak chcete zariadenie Wave Solo vypnúť, pevne stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nevypne.

Inteligentné funkcie

Wave Solo je inteligentné zariadenie s rozhraním Bluetooth, ktoré je navrhnuté na bezproblémové spárovanie s aplikáciou Therabody. Po stiahnutí aplikácie budete krok za krokom navigovaní nastavením a zobrazí sa vám spôsob spárovania zariadenia.



Naskenujte QR
kód a začnite.



Nabíjanie zariadenia Wave Solo


1. Zariadenie Wave Solo je vybavené rozhraním USB-C. Na nabíjanie pripojte kábel k vybranému adaptéru USB.
2. Kontrolka LED na tlačidle napájania bude blikat až do úplného nabitia.
3. Nabíjanie je ukončené, keď kontrolka LED na tlačidle napájania svieti na zeleno.
4. Keď je zariadenie zapnuté, úroveň nabitia batérie sa nepretržite zobrazuje na kontrolke LED tlačidla napájania. Ak chcete zobrazit úroveň nabitia batérie, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo napájania a kontrolka LED batérie začne blikat, čím sa zobrazí úroveň nabitia batérie.

Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu.

Wave Solo™

QuietRoll technológiát™ alkalmazó intelligens vibrációs henger.

- A LED akkumulátor fény
- B LED sebességjelző
- C USB-C töltőport



A fontos biztonsági utasításokat lásd a Figyelmeztetések betétlapon

A Wave Solo használata

1. A Wave Solo bekapcsolásához nyomja meg erősen a bekapcsológombot, és tartsa lenyomva 1-2 másodpercig.
2. A sebesség növeléséhez nyomja meg a főgombot. A legnagyobb sebesség elérése után, ha a gombot újra megnyomja, a Wave Solo visszatér a legalacsonyabb sebességre.
3. Helyezze a készüléket a kezelendő terület alá, fokozatosan, szükség szerint enyhe vagy mérsékelt nyomást alkalmazva.
4. A Wave Solo kikapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Intelligens funkciók

A Wave Solo egy Bluetooth-kompatibilis intelligens eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy zökkenőmentesen párosítható legyen a Therabody alkalmazással. Az alkalmazás letöltése után lépésről lépésre végigvezetik a beállításokon, és megmutatják, hogyan párosítsa a készüléket.



Szkennelje be a QR-kódot a kezdéshez.



A Wave Solo töltése


1. A Wave Solo USB-C-kompatibilis. A kábelt a töltéshez csatlakoztassa a választott USB-adapterhez.
2. A bekapcsológombon lévő LED-lámpa villogni fog, amíg teljesen fel nem töltődik.
3. A töltés akkor fejeződik be, amikor a bekapcsológombon lévő LED-lámpa folyamatosan zöld színnel világít.
4. Az akkumulátor töltöttségi szintje folyamatosan megjelenik a bekapcsológomb LED-lámpáján, amikor a készülék be van kapcsolva. Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez, amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a bekapcsológombot, és az akkumulátor LED-lámpa villogva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Kerülje az alkohol alapú tisztítószer alkalmazását.

Wave Solo™

Cilindru vibrator inteligent care utilizează QuietRoll Technology™.

- A Lumina bateriei LED
- B Indicator de viteză cu LED
- C Port de încărcare USB-C



Consultați prospectul cu avertismente pentru instrucțiuni de siguranță importante

Utilizarea Wave Solo

1. Pentru a porni Wave Solo, apăsați ferm și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 1-2 secunde.
2. Apăsați butonul principal pentru a crește viteza. După atingerea celei mai mari viteze, dacă butonul este apăsat din nou, Wave Solo va reveni la cea mai mică viteză.
3. Așezați dispozitivul sub zona de tratament, aplicând treptat o presiune ușoară până la moderată, după cum este necesar.
4. Pentru a opri Wave Solo, apăsați ferm și țineți apăsat butonul de pornire până când dispozitivul se oprește.

Caracteristici inteligente

Wave Solo este un dispozitiv inteligent Bluetooth conceput pentru a se împerechea perfect cu aplicația Therabody. După ce descărcați aplicația, veți fi ghidați pas cu pas prin configurare și vi se va arăta cum să vă asociați dispozitivul.



Scanați codul QR pentru a începe.



Încărcarea dispozitivului Wave Solo

1. Wave Solo este compatibil cu USB-C. Conectați cablul la adaptorul USB ales pentru încărcare.
2. Lumina LED de pe butonul de alimentare va clipi până la încărcarea completă.
3. Încărcarea este completă atunci când LED-ul de pe butonul de alimentare este verde continuu.
4. Nivelul bateriei este afișat continuu pe lumina LED a butonului de alimentare atunci când dispozitivul este pornit. Pentru a vizualiza nivelul bateriei atunci când dispozitivul este oprit, apăsați scurt butonul de alimentare și lumina LED a bateriei va clipi pentru a indica nivelul bateriei.

Evitați să aplicați produse de curățare pe bază de alcool.